

**INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
KARTA WYROBU BUDOWLANEGO NR 860
CZĘŚĆ A**

Nazwa wyrobu budowlanego	Siatka podtynkowa z włókna szklanego OMT 999 TOP PREMIUM 145
Specyfikacja techniczna zastosowana przez producenta wyrobu budowlanego	AT-15-3632/2014
Numer i data wpisu	Nr 860, z dnia 08.07.2016 r.
Kod decyzji	1
Organ wydający decyzję	Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
Data wydania i znak decyzji	28.01.2016 r., nr 1; nr 2
Data, z jaką decyzja stała się ostateczna	17.03.2016 r.
Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej identyfikację	Nr partii 1/2015; data produkcji 04.05.2015 w ilości 3597 m.b.
Kod taryfy celnej**)	
Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego identyfikację	Siatka podtynkowa z włókna szklanego w kolorze białym
Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego	Polska
Dane producenta wyrobu budowlanego*)	
1) nazwa	Od A do Z S.A.
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	Helska 47 lok. 61 91-342 Łódź
3) NIP (EURONIP)***)	
Dane upoważnionego przedstawiciela producenta wyrobu budowlanego**)	
1) nazwa	
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	
3) NIP (EURONIP)***)	
Dane importera wyrobu budowlanego**)	
1) nazwa	
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	
3) NIP (EURONIP)***)	
Dane sprzedawcy wyrobu budowlanego*)	
1) nazwa	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „ART-DOM” Robert Siołek
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	Krzemowa 3 19-300 Elk
3) NIP (EURONIP)***)	

<p>Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego</p>	<p>1. Kontrolowany wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o <i>wyrobach budowlanych</i> (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z późn. zm.). Producent przy ocenie zgodności przedmiotowego wyrobu zastosował aprobatę techniczną, w przypadku której nie występował jako jej wnioskodawca, a zatem oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym nie jest dopuszczalne.</p> <p>2. Z otrzymanych raportów wynika, że badane próbki wyrobu nie spełniają deklarowanej przez producenta masy powierzchniowej i siły zrywającej wzdłuż osnowy na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym.</p> <p>3. Informacja dołączona do wyrobu jest niezgodna z §12 ust. 1 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w <i>sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym</i> (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późn. zm.) z uwagi na brak wskazania numeru i daty wystawienia krajowej deklaracji zgodności oraz nazwy jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności.</p>
<p>Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany</p>	<p>Wyrób zastosowany w sposób właściwy w obiekcie budowlanym może nie zapewnić spełnienia przez obiekt budowlany, w którym został zastosowany wymagań podstawowych, w tym między innymi bezpieczeństwa użytkowania, a w odniesieniu do zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków, wymagań dotyczących m. in. odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.</p>
<p>Informacja o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego</p>	
<p>Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego</p>	
<p>Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu budowlanego</p>	<p>W informacji dołączonej do wyrobu został wskazany zakład produkcyjny: Mirosław Osipczuk, ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice</p>