

**INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
KARTA WYROBU BUDOWLANEGO NR 862**

Część A

Typ i nazwa wyrobu budowlanego	Siatka z włókna szklanego OMT 999
Specyfikacja techniczna zastosowana przez producenta wyrobu budowlanego	AT-15-3632/2014
Numer i data wpisu	Nr 862, z dnia 26.10.2016 r.
Kod decyzji*)	1
Organ wydający decyzję	Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
Data wydania i znak decyzji	29.08.2016 r.; znak: KWB.7782.11.4.2016.AW/1; 29.08.2016 r.; znak: KWB.7782.11.4.2016.AW/2
Data, z jaką decyzja stała się ostateczna	21.09.2016 r.
Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej identyfikację**)	Nr partii: 1/2016; Data produkcji: 14.01.2016; ilość 525 m ² siatki (tj. 10,5 rolki siatki).
Kod taryfy celnej**)	
Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego identyfikację	Siatka z włókna szklanego OMT 999, kolor lososiowy, splot gazejski, pakowana w rolki o wymiarach: 1m x 50m.
Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego	Polska
Dane producenta wyrobu budowlanego	
1) nazwa	„Tkactwo” Mirosław Osipczuk
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice
3) NIP (EURONIP)***)	
Dane upoważnionego przedstawiciela producenta wyrobu budowlanego**)	
1) nazwa	
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	
3) NIP (EURONIP)***)	
Dane importera wyrobu budowlanego**)	
1) nazwa	
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	

3) NIP (EURONIP)***)	
Dane sprzedawcy wyrobu budowlanego**)	
1) nazwa	Firma Handlowo-Uslugowa "STAL-BUD" Bogusław Malski
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	ul. Armii Krajowej 4, 39-120 Sędziszów Małopolski
3) NIP (EURONIP)***)	
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego	<p>1. Informacja dołączona do oznakowanego znakiem budowlanym wyrobu budowlanego nie spełnia wymagań przepisów § 12 ust. 1 pkt 4, 6 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.) z uwagi na brak numeru i daty wystawienia krajowej deklaracji zgodności oraz nazwy jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.</p> <p>2. Z otrzymanych raportów wynika, że dla poddanego badaniom wyrobu budowlanego w zakresie: siła zrywająca wzdłuż wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)₂ / 1 dm³) oraz zawartość popiołu w temp. 625°C, % uzyskano wynik negatywny.</p>
Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany	Wyrób zastosowany w sposób właściwy w obiekcie budowlanym może nie zapewnić spełnienia przez obiekt budowlany, w którym został zastosowany wymagań podstawowych, w tym między innymi bezpieczeństwa użytkownika, a w odniesieniu do zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków, wymagań dotyczących m. in. odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Informacja o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego	
Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego	
Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu budowlanego	<p>Informacje umieszczone na etykiecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producent/Zakład produkcyjny: "Tkactwo" Miroslaw Osipczuk, ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice; - Dystrybutor: Od A do Z S.A. ul. Helska 47/61, 91-342 Łódź, tel./fax 42 650 08 10, e-mail:adoz@interia.pl, www.odadoz.pl; - napis: Podtynkowa Professional, Produkt Polski, Super quality.

