

KARTA WYROBU NR 818

CZĘŚĆ II – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

II - A

Nazwa wyrobu budowlanego	Elementy oczyszczalni ścieków z betonu zbrojonego – Zbiornik betonowy i płyta przykrywowa
Numer mandatu udzielonego przez Komisję Europejską albo pozycja w wykazie wyrobów budowlanych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy	M /118
Numer i data wpisu	Nr 818, z dnia 06.02.2013 r.
Kod decyzji	4
Organ wydający decyzję skutkującą wpisem	Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Data wydania i numer decyzji	20.11.2012 r., nr 1797 /2012
Data, z jaką decyzja będąca podstawą wpisu w Wykazie stała się ostateczna	12.12.2012 r.
Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej identyfikację	Wszystkie egzemplarze wyrobu budowlanego wprowadzone do obrotu od 01.12.2011 r. do 23.08.2012 r.
Kod taryfy celnej*)	
Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego identyfikację	Prostopadłościenny zbiornik żelbetowy, bez otworów (płyta denna zespolona ze ścianami bocznymi) z pokrywą zawierającą otwór rewizyjny oraz otwór wentylacyjny.
Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego	Polska
Dane producenta wyrobu budowlanego*)	
1) nazwa	PPIIU "SALEXPOL" Paweł Marcin Sałkiewicz
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	Owadów 22A, 26-631 Jastrzębia
3) NIP (EURONIP)**)	
Dane upoważnionego przedstawiciela producenta wyrobu budowlanego*)	
1) nazwa	
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	
3) NIP (EURONIP)**)	
Dane importera wyrobu budowlanego*)	
1) nazwa	
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	
3) NIP (EURONIP)**)	
Dane sprzedawcy wyrobu budowlanego*)	
1) nazwa	
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	
3) NIP (EURONIP)**)	

Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego	<p>Zakwestionowany wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. <i>o wyrobach budowlanych</i> (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. <i>w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym</i> (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.), a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - producent nie przeprowadził prawidłowej oceny zgodności wyrobu przy udziale akredytowanego laboratorium w wymaganym systemie 3 – brak wstępnego badania typu, - wyrób nie posiadał oznakowania znakiem budowlanym, - do wyrobu nie dołączono obowiązkowej informacji wymaganej przepisami § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia. <p>Wystawienie deklaracji zgodności, potwierdzającej przeprowadzenie prawidłowej oceny zgodności z właściwą specyfikacją techniczną wyrobu - było bezpodstawne.</p>
Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany	<p>Zastosowanie wyrobu w sposób właściwy w obiekcie budowlanym może nie zapewnić spełnienia przez ten obiekt wymagań podstawowych, w tym bezpieczeństwa użytkowania i ochrony środowiska.</p>
Informacja o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego	
Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego	
Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu budowlanego	

II - B

Informacja o wycofaniu wszystkich egzemplarzy zakwestionowanego wyrobu budowlanego z obrotu^{*)}	
Informacja o usunięciu niezgodności zakwestionowanego wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi w ustawie^{*)}	
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji potwierdzającej wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy - organ wydający decyzję^{*)}	
Data i znak decyzji	
Informacja o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez producenta, importera lub sprzedawcę^{*)}	
Data usunięcia wpisu	

Objaśnienia:

^{*)} Wypełnić, jeżeli ma to zastosowanie.