



.....
(pieczęć nagłówkowa akredytowanego laboratorium)

AB 008

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 128/18/204/1/M-1

(liczba stron: 4)

*Niniejsze Sprawozdanie z badań Nr 128/18/204/1/M-1 zastępuje
Sprawozdanie z badań Nr 128/18/204/M-1*

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu:

**Płyty styropianowe EPS 100 036 DACH PODŁOGA SUPER, grubość 150 mm
EPS - EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)- P(10)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1**

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań:

**Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice**

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:



A. Oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki:

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*~~
nr WINB-WWB.7740.4.2018.MKr [P2] z dnia 03.08.2018 r.:
na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Szybowcowej
w Katowicach wraz ze wspólnym garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i drogową,
prowadzonej w oparciu o decyzję Prezydenta Miasta Katowice Nr 218/17 z dnia 28.02.2017 r.
Inwestor: ATAL S. A. 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27.

2. Data pobrania próbki: 03.08.2018r.; *nr protokołu pobrania próbki:*
WINB-WWB.7740.4.2018.MKr [P2]

3. Data dostarczenia próbki: 03.08.2018 r.; *nr protokołu przyjęcia próbki:* 128/18/M-1

4. Oznaczenie producenta:

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*~~
nr WINB-WWB.7740.4.2018.MKr [P2] z dnia 03.08.2018 r.:
Producent wyrobu: Paneltech Sp. z o.o., ul. Michałkowicka 24, 41-508 Chorzów
Zakład produkcyjny: ul. Michałkowicka 24, 41-508 Chorzów

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*~~
nr WINB-WWB.7740.4.2018.MKr [P2] z dnia 03.08.2018 r.:
Próbka wyrobu budowlanego:
Paczka 1 z 2 – 2018-07-14 9:47
Paczka 2 z 2 – 2018-07-14 9:47

6. *Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje*:*


Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*~~ nr WINB-WWB.7740.4.2018.MKr [P2] z dnia 03.08.2018 r.:
nie występuje

7. *Określenie sposobu opakowania próbek:*

Próbka wyrobu do badań – płyty styropianowe (2 paczki) – została dostarczona w foliowym opakowaniu producenta z nadrukami (nazwa producenta i logo) (zdjęcie nr 1). Na opakowanie producenta naklejono etykiety Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz plomby o numerach: 0237 i 0238 (paczka 1 z 2) oraz 0239 i 0240 (paczka 2 z 2) - zdjęcie nr 1. Każda paczka zawierała 4 sztuki płyt styropianowych, ciętych w kolorze białym (zdjęcie nr 2).



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2

8. *Wielkość partii wyrobu budowlanego, z której pobrano próbkę:*

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*~~ nr WINB-WWB.7740.4.2018.MKr [P2] z dnia 03.08.2018 r.:
wielkość partii produkcyjnej nie możliwa do określenia, ilość wyrobu składowana na budowie w dniu pobrania próbki: 60 m³

9. *Wielkość (ilość, masa, objętość) próbek:*

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*~~ nr WINB-WWB.7740.4.2018.MKr [P2] z dnia 03.08.2018 r.:
8 płyt (2 paczki po 4 płyty)

10. *Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczeniu próbek:*

Zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej wyrobu budowlanego*~~ nr WINB-WWB.7740.4.2018.MKr [P2] z dnia 03.08.2018 r.:

- art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1570 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym (Dz. U. z 2015 poz. 2332).

11. *Data przeprowadzenia badania:* 03.09.2018 r. ÷ 27.09.2018 r.

12. *Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium):*
Nie dotyczy.

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny:

Do badań dostarczone 2 opakowania wyrobu zawierające po 4 płyty styropianowe o wymiarach (1000x500x150) mm. Powierzchnia całkowita próbki ogólnej dostarczonego do badań wyrobu była wystarczająca do przeprowadzenia wymaganych badań, wynosiła nie mniej niż 1 m² (łącznie 4 m²). Krótszy bok dostarczonych do badań płyt styropianowych próbki ogólnej był nie

mniejszy niż 300 mm i miał długość 500 mm. Wyrób był w stanie oraz wielkości umożliwiającej przeprowadzenie badań w zleconym zakresie.

Tablica 1 *Badania fizyczno-chemiczne*

Lp.	Badana cecha	Metodyka badania	Wyniki badań próbek ¹⁾
1	2	3	4
1.	Współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 10°C, W/mK	PN-EN 12667:2002 (metoda czujnika strumienia ciepłego)	0,0365
			0,0367
			0,0375
			0,0376
	wartość średnia, W/mK		0,0371
	odchylenie standardowe, W/mK		0,0006
	Opór cieplny w temperaturze 10°C, m ² K/W		4,08
			4,05
			3,96
			3,95
	wartość średnia, m ² K/W		4,01
	odchylenie standardowe, m ² K/W		0,06
2.	Wytrzymałość na zginanie, σ_b , kPa	PN-EN 12089:2013-07 metoda B	200
			200
			202
	wartość średnia, kPa		201

¹⁾ Lp. 1 – o wymiarach (610x610) mm, niepewność pomiaru: 0,0018 W/mK,

Lp. 2 – o wymiarach (300x150x50) mm, rozstaw między podporami L = 250 mm, wszystkie próbki uległy złamaniu, niepewność pomiaru: 6 kPa,

Podane niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności około 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2.

Klimatyzowanie, wymiary próbek do badań, metody badań, minimalna liczba pomiarów wymaganych do otrzymania jednego wyniku badania i warunki szczególne zgodnie z PN-EN 13163:2012+A1:2015.

Tablica 1a *Badania fizyczno-chemiczne, badanie współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego*

Lp.	Właściwość	Wyniki badań			
		Próbka 1	Próbka 2	Próbka 3	Próbka 4
1	2	3			
1.	Grubość próbki, m	0,1490	0,1486	0,1487	0,1487
2.	Gęstość sezonowanego materiału poddanego badaniu, kg/m ³	17,9	17,2	16,2	15,8
3.	Względna zmiana masy podczas sezonowania	0,0036	0,0053	0,0038	0,0048
4.	Względna zmiana masy podczas badania, g	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Zmiany grubości (i objętości) podczas badania, mm (mm ³)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
6.	Średnia różnica temperatury przez próbkę podczas badania, K	20,01	20,01	20,01	20,01
7.	Średnia temperatura badania °C	10,01	10,01	10,01	10,01
8.	Temperatura środowiska otaczającego aparat podczas badania, °C	21	21	21	21
9.	Gęstość strumienia cieplnego przepływającego przez próbkę podczas badania, W/m ²	4,90	4,93	5,05	5,06

- Grubość badanej próbki: zmierzona w aparacie pod obciążeniem płytą aparatu.
- Pomiar wykonano w aparacie FOX 600 - wymiar sekcji pomiarowej: (254 x 254) mm, wymiar sekcji osłonowej: (610 x 610) mm.
- Data ostatniej kalibracji czujników strumienia ciepłego: 24.09.2018.
- Kalibrację wykonano przy użyciu CRM IRMM-440 (Joint Research Center IRMM, Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Belgia): opór cieplny CRM IRMM-440 w temperaturze 10 °C: $R_{10} = 1,132 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.
- Typ aparatu: jednopróbkowy, symetryczny.
- Położenie aparatu: poziome.
- Położenie gorącej strony próbki: spód.
- Metoda redukcji strat ciepła na krawędziach: izolacja krawędzi.

Inne badania: Nie dotyczy.

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt. 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego”

(Ocena/interpretacja zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją)

Tablica 2 Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego dla współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego

Lp.	Zasadnicza charakterystyka	Badana cecha	Wartość deklarowana w zakresie właściwości użytkowych	Wynik sprawdzenia	Ocena wg kryterium z Załącznika F, punkt F.1.2 PN-EN 13172:2012
1.	Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 10°C, W/mK	$\lambda_D=0,036^*$	0,0373 ¹⁾	wyrób nie spełnia wymagań ponieważ jest spełniony warunek niezgodności: $\lambda_D < \lambda_{sr} + 0,44 \times S_{\lambda}$
		Opór cieplny w temperaturze 10°C, m ² K/W	$R_D=4,15^*$	3,98 ²⁾	wyrób nie spełnia wymagań ponieważ jest spełniony warunek niezgodności: $R_D > R_{sr} - 0,44 \times S_R$

*zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego nr WINB-WWB.7740.4.2018.MKr [P2] z dnia 03.08.2018 r.

¹⁾wartość obliczona z równania: $\lambda_{sr} + 0,44 \times S_{\lambda}$ wg Załącznika F, punkt F.1.2 PN-EN 13172:2012, gdzie: λ_{sr} to wartość średnia współczynnika przewodzenia ciepła z czterech wyników pomiarów, W/mK, S_{λ} to odchylenie standardowe czterech wyników pomiarów, W/mK.

²⁾wartość obliczona z równania: $R_{sr} - 0,44 \times S_R$ wg Załącznika F, punkt F.1.2 PN-EN 13172:2012, gdzie: R_{sr} to wartość średnia oporu cieplnego z czterech wyników pomiarów, m²K/W, S_R to odchylenie standardowe czterech wyników pomiarów, m²K/W.

Tablica 3 Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego

Lp.	Zasadnicza charakterystyka	Badana cecha	Wartość deklarowana/ klasa/poziom w zakresie właściwości użytkowych*	Wynik badania	Kryterium oceny	Ocena**
1.	Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie	Wytrzymałość na zginanie, σ_b , kPa	BS150	201	nie mniej niż 150	wyrób spełnia deklarowane właściwości użytkowe

*zgodnie z Protokołem pobrania próbki wyrobu budowlanego nr WINB-WWB.7740.4.2018.MKr [P2] z dnia 03.08.2018 r.

** w ocenie wyników nie uwzględniono oszacowanej niepewności pomiaru.

Uwagi: brak

Powyższa ocena i interpretacje dotyczą partii wyrobu budowlanego, z której pobrano próbkę/dotyczą tylko badanej próbki*.

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach.

(podpis przeprowadzającego badanie)

KIEROWNIK
Laboratorium Materiałów Budowlanych
"IZOLACJA"

mgr Ewelina Kapuła-Kuc

(imię, nazwisko i podpis
kierownika laboratorium)

* Niepotrzebne skreślić

Koniec Sprawozdania z badań nr 128/18/204/1/M-1